

04.10.2010 / HOW

Hallenbad Ost: Filteranlage des Planschbeckens und Lehrschwimmbeckens wird überprüft

(SMS) Bei der regelmäßigen Überprüfung der Wasserqualität im Hallenbad Ost wurden Unregelmäßigkeiten an der vorhandenen Filteranlage für den Bereich des Lehrschwimmbeckens und des Planschbeckens festgestellt. Hierbei handelt es sich nicht um Anlagenteile, die im Zuge der Generalsanierung eingebaut wurden, sondern um eine von drei im Bestand verbliebenen Filteranlagen. Zur Fehlerermittlung und Fehlerbeseitigung wurden der Filter und die damit verbundenen Becken zunächst außer Betrieb gesetzt. Die Nutzung des Schwimmer-, des Springer- und des Solebeckens sind hiervon nicht berührt. Die Instandsetzung der Filteranlage erfolgt kurzfristig innerhalb der nächsten Tage, teilen das Amt für Immobilienmanagement und das Sportamt mit.

Herausgeberin:
Stadt Münster
Presse- und Informationsamt
Joachim Schiek
(verantwortlich)

Redaktion:
Monika Bitter
Ursula Gähr
Sigrid Howest
Ute Kutschera (Schriften)
Ingo Zawadzki (Schriften)
Eva Emskötter (Online)
Silja Berthold (Online)
Kathrin Hermwille (Online)
Nicola Ebel (Filmservice)

Tel. 02 51 / 4 92 13 00-02
Fax 02 51 / 4 92 77 12
E-Mail presseamt@stadt-muenster.de